



DALMAR S.p.A.

Sede Operativa

Via Marconi, 1/3 20054 Segrate (MI)

**L** +39 02 26 99 801





dalmar.it









DALMAR | L'ECCELLENZA NEL CUORE DALMAR | PARTNER DI ECCELLENZA | YOKOTA



VDI 2862 1-2 è il riferimento utilizzato per la scelta dell'utensile giusto. Questa linea guida ha classificato le connessioni bullonate in una classe A / B / C.

Per fare la scelta giusta, è importante innanzitutto determinare quali potrebbero essere le conseguenze di un serraggio non corretto.

CLASSE	CONSEGUENZE
A	Pericolo per la vita e l'incolumità delle persone o incidente ambientale
В	Guasto funzionale con conseguente fermo macchina
С	Guasto funzionale senza conseguenze dirette

## YOKOTA Avvitatori Impulsivi Industriali

VELOCITÀ PRECISIONE QUALITÀ









Impulsivi pneumatici



Impulsivi **a batteria** 



Impulsivi **elettrici**